


冷却水が排出されない??

Yanmar3YM-20 (YM 及び GMF : 関節冷却は共通)

コン嬢のエンジンは一発スタートだが、冷却水の排出量が少ない?!
インペラやホース内部を CK するも変化なし、最後は此処しかないと作業開始



Heatexchanger 入口のボンネットに以前インペラの羽根が切れた残骸が此処で詰まって閉塞してるかもしれない?!



Generator が邪魔になるので Fanbelt を外し、上に移動



3本の六角ボルトを外せば、パカッと外れる、多少のゴミ、そして



やはり、破片が出て来た！

原因は他にも、海水ストレーナパッキンの取り付けが間違っていてエアが噛み、水量が十分でなかった。

全て解決して、快適なエンジンになった！

